



COMMENT CHOISIR LE BON FOURNISSEUR DE FILM ...

Pattyn Packing Lines vous offre 3 types de service pour vous aider à choisir le bon fournisseur de film.

1. SI VOUS SOUHAITEZ CHERCHER UN FOURNISSEUR PAR VOUS MEME
 2. SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DE L'AIDE UNIQUEMENT POUR DEMARRER VOTRE RECHERCHE
 3. FOURNISSEURS DE GRANDE QUALITE
- ...TRUCS ET ASTUCES

1. SI VOUS SOUHAITEZ CHERCHER UN FOURNISSEUR VOUS MEME

L'exigence d'une garantie d'efficacité:

Pour chaque Dépose de poches, nous vous offrons les spécifications garantissant une performance optimum de votre machine:

- > EG_Liner for ZIM-11-EN_2011
- > EG_Liner for Flexim or Ceflex-EN_2011
- > EG_Liner for Ultim-11-S-EN_2011

Demander le bon matériau et la bonne épaisseur de film:

Etant donné que le prix du matériau brut est élevé et que la réduction des coûts est cruciale, il est très important de choisir le bon matériau et la bonne épaisseur de film (LDPE, MDPE ou HDPE) pour votre exploitation.

Etre sûr de votre fournisseur:

- > Vérifier les tolérances du film et la tension d'enroulement pendant l'extrusion.
- > Toujours livrer la même qualité.
- > Etre conforme aux normes alimentaires en cas de contact avec des aliments.



2. SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE SEULEMENT POUR DEMARRER VOTRE RECHERCHE

La mise en route d'une ligne est une période agitée.

A ce point, vous ne voulez pas vous préoccuper de chercher le bon fournisseur de film. C'est pourquoi, pendant cette mise en route, nous pouvons vous fournir le film PE qui respecte le mieux vos exigences.

Ceci vous laisse tout le temps pour chercher le bon fournisseur de film.

Contactez-nous si vous voulez recevoir une offre gratuite en nous envoyant toutes vos spécifications.

3. FOURNISSEURS DE GRANDE QUALITE



Vous n'avez pas le temps de chercher? Mais vous voulez être sûrs d'avoir une bonne qualité de film à un prix conforme au marché?

Pattyn Packing Lines a sélectionné des fournisseurs de film certifiés ayant un label d'excellente qualité. Ces fournisseurs remplissent tous les critères requis.

Contactez-nous pour obtenir la liste de ces fournisseurs agréés

Nous auditons régulièrement ces fournisseurs.

KIVO Plastic Verpakkingen	Hobon	GMP
www.kivo.nl	www.hobon.be	www.gmp.biz
info@kivo.nl	info@hobon.be	jalopec@gmp.biz
Mr. Huib Van Wijck	Mrs. Yetty Vanneste	Mr. Josep Anton Lopez

... TRUCS ET ASTUCES

Vérifier toujours les points suivants de la bobine:

- > Chaque bobine a-t-elle une étiquette de traçabilité?
- > La charge statique ne doit pas dépasser 15 kV/inch2.
- > La bobine est-elle propre et bien emballée?
- > Le tube intérieur est-il endommagé?
- > Les dimensions du film et l'enroulage de la bobine sont-ils conformes aux exigences des lignes Pattyn Packing Lines?

Préserver la qualité de votre bobine:

Le film ne doit pas être exposé à un niveau d'humidité < 60%, à une température ambiante de moins de 3°C, au soleil direct.

Une bobine à température ambiante donne de meilleurs résultats.

Assurez-vous de placer la nouvelle palette à côté de la dépose de poches 24 heures avant de changer de rouleau.

pattyn.com

Pattyn Packing Lines nv / Hoge Hul 4-6-8 / 8000 Brugge - Belgium / Tel. +32 (0)50 45 04 80 / Fax +32 (0)50 31 46 76 / info@pattyn.com

La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn Packing Lines. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn Packing Lines. PE film 2011-V03.