


PATTYN®

PE-FILM



COMO ESCOGER EL PROVEEDOR DE FILM CORRECTO PARA USTED...

Pattyn le ofrece 3 niveles de soporte para ayudarle a escoger
El proveedor de film correcto...

1. Si quiere buscar un proveedor por si mismo
 2. Si solo quiere ayuda para arrancar al principio
 3. Proveedores de calidad excelente
- ... Consejos y trucos

1. Si quiere buscar un proveedor por si mismo

Cumpla los requisitos de garantía de eficiencia:

Para cada formadora l insertadora de bolsas, le facilitamos las especificaciones que garantizarán el funcionamiento óptimo de su insertadora de bolsas:

- EG_Liner for ZIM_EN (Bolsas pre formadas en una bobina)
- EG_Liner for ZIM_EN (Bolsas hechas a medida partiendo de una bobina)
- EG_Liner for ULTIM-21-S_EN (Bolsas pre formadas en una bobina)
- EG_Liner for Flexim & Ceflex_EN (Bolsas hechas a medida partiendo de una bobina)

Utilice el material y espesor de film correctos:

Dado que el precio de la material prima es elevado, y la reducción de costes crucial, es muy importante elegir el material del film correcto (LDPE, MDPE o HDPE) y el espesor del mismo más adecuado para su aplicación.

Asegúrese de que su proveedor de film:

- controla las **tolerancias del film** y la **tension de bobinado** durante la extrusión.
- le suministra siempre la **misma calidad**.
- cumple con los normativa alimentaria estándar en caso de contacto con alimentos.

2. Si solo quiere ayuda para arrancar al principio

Arrancar una nueva línea es un periodo agitado.

Ud. no quiere preocuparse de encontrar un buen proveedor de film en este punto.

Es por esto que **nosotros podemos suministrarle film de PE**, el cual se ajusta mejor a sus necesidades **durante el arranque**.

Esto le dará todo el tiempo necesario para buscar el proveedor de film correcto.



Díganos si quiere recibir una oferta, enviándonos todas sus especificaciones.



3. Proveedores de calidad excelente

Pattyn ha seleccionado proveedores de film certificados con la etiqueta «excellent quality». Estos **proveedores de film cumplen todos los criterios requeridos**.

¿Ud. no tiene tiempo para buscar? ¿Pero Ud. quiere estar seguro de tener un film de buena calidad para un precio confortable de mercado?

Contáctenos para recibir la lista de los proveedores certificados « excellent quality».

... Consejos y trucos

Siempre controle los siguientes puntos en el momento de recibir sus rollos de film:

- ¿Cada rollo de film tiene su etiqueta de trazabilidad?
- ¿La carga estática no excede 15 kV/pulgadas??
- ¿Sus rollos están limpios y embalados adecuadamente?
- ¿Está el tubo interior del film sin daños?
- ¿Cumplen los rollos las dimensiones del film y el tensionado de acuerdo a los requerimientos de Pattyn?

Preserve la calidad de sus rollos

El film no debe estar expuesto a: un nivel de humedad < 60%, una temperatura ambiente de menos de 3°C, los rayos del sol directamente.

Un rollo aclimatado ofrece mejores resultados.

Asegúrese que ubica la nueva paleta cerca de la insertadora de bolsas 24 horas antes de cambiar de rollo.

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

pattyn.com

La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. PE-Film 2017-V02

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.